

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах

(Изменение №6)

Дата формирования	31.07.2025
Полное наименование учреждения	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ"
Код учреждения	712J0269
ИНН	7224037176
КПП	722401001
Период формирования	2025
Сформировано	Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ" ИНН 7224037176 КПП 722401001

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы "Тюменский" УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области	Соблюдение требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности, установленными Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст.ст. 1, 2, 4, 5, 6, 62, 68, 69) и Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (п.п. 2, 3, 4, 6, 9, 34, 35, 48, 49, 53, 54, 56, 58, 59, 62, 63, 65-76, 185, 392-418)	12.05.2025 - 23.05.2025	Нарушений не выявлено	Мероприятия не проводились ввиду отсутствия нарушений
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области	Соблюдение обязательных требований: Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ; Федерального закона от 18.06.2001 №77-ФЗ; Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ; Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 022/2011; ТР ТС 025/2012; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013; ТР ЕАЭС 040/2016; ТР ЕАЭС 051/2021; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.3/2.4.3590-20; СанПиН 3.3686-21; СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 3.3686-21; СП 2.1.5.1059-01.	19.05.2025 - 17.06.2025	1.В помещениях пищеблока обнаружено нарушение целостности отделочного материала: -на линии раздачи, где осуществляется реализация готовых блюд сотрудникам организации, в моечной кухонной посуды, в санитарной комнате, а также в коридоре между складскими помещениями напольная плитка с трещинами, -в мясо-рыбном цехе на стене плитка с трещинами, в санитарной комнате на стене частично отслаивается краска, плитка с трещинами; 2. При проведении осмотра помещений прачечной установлено нарушение целостности отделочного материала (водоэмульсионная краска с трещинами, частично отсутствует) на стене в дверном проеме между помещениями постирочной и сушильной, в обеденном зале в помещении, которое используется для хранения ветоши на стене обнаружены разводы, следы протекания; 3. На пищеблоке в коридоре у входа, который используется сотрудниками организации на источнике искусственного освещения отсутствует пылевлагонепроницаемая светорассеивающая конструкция; 4. В помещении прачечной- постирочной в защитных плафонах источников искусственного освещения обнаружены насекомые (мухи)	Мероприятия не проводились ввиду устранения нарушений в ходе проверки
Прокуратура Тюменского района	Проверка деятельности учреждения с привлечением контролирующих органов	15.05.2025 - 15.05.2025	1) в кабинете медицинского поста и процедурном кабинете на полу имеются дефекты в плитке в виде трещин и сколов; 2) в холле на диване имеются	Проводятся мероприятия по устранению

			дефекты в покрытии; 3) в корпусе №2 в туалете для подростков мужского пола в одной из кабинок отсутствует дверь; 4) в корпусе медико-психологической службы в туалете осуществляется совместное хранение швабр для комнат и туалета; 5) в схеме обращения с медотходами не указана организация гигиенического обучения работников, осуществляющих работы с медицинскими отходами; 6) в корпусе №1 эвакуационный выход из здания не обеспечивает безопасную эвакуацию людей (крыльцо не очищено от снега и наледи); 7) в корпусе психокоррекции отсутствуют (сняты) двери эвакуационных выходов и отсутствуют устройства для самозакрывания эвакуационных дверей; 8) не обеспечено надлежащее техническое содержание к пожарным водоемам (проезд загроможден поддонами с плиткой и не очищен от снега); 9) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения в корпусе психокоррекции; 10) в помещении столовой и корпусе №1 эвакуационное освещение (световой оповещатель "Выход") находится в неисправном состоянии; 11) не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; 12) и др. нарушения, указанные в представлении прокуратуры	выявленных нарушений
Прокуратура Тюменского района	Проверка с привлечением Государственной инспекции труда в Тюменской области по вопросу нарушения трудового законодательства в ГАУ ТО "ОЦПР"	07.07.2025 - 07.07.2025	Нарушение ч.6 ст.136 ТК РФ в части нарушения сроков начисления работнику оплаты за сверхурочную работу	Приняты меры к недопущению впредь данных нарушений
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области	Соблюдение обязательных требований: СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 2.1.4.1110-02, СП 2.4.3648-20, Федерального закона от 02.01.200 № 29-ФЗ, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ТР ТС 025/2012, Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, ТР ТС 033/2013, Федерального закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ, ТР ЕАЭС 051/2021, ТР ЕАЭС 040/2016, Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, СП 2.1.5.1059-01	17.07.2025 - 23.07.2025	1. На складе консервации на хранении обнаружены 2 запечатанных коробки пищевого продукта (кексы для детского питания) с истекшим сроком годности (нарушение устранено в ходе проверки), 2. Проба воды водопроводной, отобранной в пищеблоке после очистки, не соответствует требованиям - превышение массовой концентрации марганца.	Нарушения устранены
		Закрыть	Печать	